

OSTRZEŻENIE



Wymiana blokad do linki w aparatach AXIAS dotyczy tylko produktów zakupionych do maja 2016

Redcord AS zaleca aby użytkownicy, którzy zakupili zestawy z aparatem Axis lub same aparaty Axis wzięli udział w wymianie blokad starego typu na nowe.

Redcord AS zarejestrował kilka sytuacji, w których klienci reklamowali blokady do linek. Blokady ulegały pęknięciu podczas użytkowania, co groziło upadkiem pacjenta. Przyczyną pęknięć był wadliwy materiał, z którego wykonana była blokada. Zachęcamy do wzięcia udziału w wymianie wadliwej części na nowe blokady przetestowane pod kątem wytrzymałości przez firmę **Redcord AS**.

Akcesoria podlegające wymianie prosimy odesłać na adres:

Meden-Inmed Sp z o.o.

Wenedów 2, 75-847 Koszalin,

na własny koszt, wymienione akcesoria zostaną odesłane do Państwa na koszt firmy Meden-Inmed Sp z o. o. Na opakowaniu należy zamieścić napis **WYMIANA**, a do przesyłki należy dołączyć:

- nr faktury wystawionej przez firmę Meden-Inmed Sp z o.o. z datą jej wystawienia,
- adres, na jaki mają zostać wysłane wymieniane akcesoria,
- dane i nr telefonu do osoby kontaktowej.

Wymiana zostanie dokonana na zasadzie 1:1.

Pragniemy Państwa przeprosić za wszelkie niedogodności, jakie mogą powstać w związku z zaistniałą sytuacją oraz dziękujemy za uwagę poświęconą tej sprawie.